

**АКТ**  
**обследования технического состояния**  
**строительных конструкций и инженерного оборудования**

2018 год

дом № 39 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Льва Толстого  
 Жилищно-эксплуатационный участок № ООО «Лагуна» г. Калуги

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ**

Год постройки 1992

Материал стен панель

Число этажей 9

Наличие подвала техподпол

Результаты осмотра:

Комиссия в составе директора УО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

и членов комиссии: исполнительный директор ООО «Гарантия» Булыгин М. А., специалист по работе с населением УО «Лагуна» Лоскутова Е.В., специалист по управлению Селеменова И.И.

представителя общественного домового комитета Мещалов М. В.

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Объем	Выявление неисправностей, краткое описание повреждения или дефекта с указанием примерного объема работ	Оценка состояния, решение о ремонте
1	2	3	4	5
1.	<b>Фундамент</b>	Б.блоки 133,82 кв.м.	Нарушений не выявлено.	Удв.
2.	<b>Перекрытие:</b> 2.1. Подвальное 2.2. Междуэтажное 2.3. Чердачное		Нарушений не выявлено.	Удв
3.	<b>Стены.</b>	Панель.	Нарушений не выявлено.	Удв.
4.	<b>Фасад:</b> 4.1. Наружняя отделка 4.2. Меж. панельные швы.	2929 кв.м.	Отслоение раствора в стыках, повреждение отделочного слоя.	КР (согласно ВСН53-86р0
	4.3. Цоколь.	Штукатурка, масляная окраска 209,1 кв.м.	Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.4. Балконы. 4.5. Лоджии. 4.6. Карниз. 4.7. Козырьки входа в подъезд. 4.8. Козырьки входа в подвал. 4.9. Стены входов в подвал. 4.10. Стены входных площадок	нет  4 шт.      3 шт.	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено  Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.	Удв. Удв. Удв.   Удв.  Удв.

1	2	3	4	5
5.	<b>Дверные заполнения:</b> 5.1 Двери входа в подъезд: -5.1.1. двери уличные -5.1.2. двери тамбурные 5.2..Двери входа в подвал: 5.2.1.двери уличные 5.2.2. двери внутренние 5.3.Двери входа в электрощитовую. 5.4.Двери входа в подсобное помещение.		Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено  Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено	Удв.  Удв.  Удв. Удв.
6.	<b>Оконные заполнения</b> 6.1.Подъезды  6.2.Чердачные. 6.3.Слуховые окна.		Ослабление соприкосновений в узлах, частичное коробление элементов, неплотности повышенной ширины. Нарушений не выявлено.	КР (согласно ВСН53-86р)  Удв.
7.	<b>Пороги.</b> 7.1.Ступени входа в подъезд. 7.2.Ступени входа в подвал.		Незначительное разрушение 4 под.  Нарушений не выявлено	ППР  Удв.
8.	<b>Кровля.</b>  8.1.Стропилы. 8.2.Обрешётка. 8.3.Выходы на чердак (люки). 8.4.Выход на крышу: 8.4.1.Кровля. 8.4.2.Стены. 8.4.3. Двери. 8.4.4.Лестница 8.5.Парапеты. 8.5.Трубы вентканала дымоходов.(Козырьки под вентканалом и кирпичной кладкой). 8.6.Ограждения: 8.7.Внутренний водосток.	Нет.	Неплотность примыкания гидроиз. ковра, наличие трещин прогибов, Вздутие, разрывы  Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.	КР (согласно ВСН53-86р)  Удв.  Удв.
9.	<b>Отмостка.</b>	Бетон 95кв.м.	Трещины, выбоины местами, прогибы.	КР (согласно ВСН53-86р)
10.	<b>Подъезды:</b> 10.1.Лестничные марши(ступени). 10.2.Полы площадок. 10.3.Металлические перилла. 10.4.Стены лифтов, шахты 10.5.Л/клетки.  10.6.Лифты	4шт.	Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено  Нарушений не выявлено  Нарушений не выявлено. Отлоение штукатурного слоя и краски. Установка ограждения на крышу кабины лифта, ус-ка грузоподвешивающего уст_ва на пасс.лифте	Удв. Удв.  Удв.  Удв. ППР. По решению собственников.  КР

11.	Газопровод.		Нарушений не выявлено.	Удв.
12.	Канализация.		Нарушений не выявлено	Удв.
13.	Система ХВС. 13.1.Водопр.трубы. 13.2.Запорная армат. 13.3.Изоляция.		Коррозия водопровода.	КР (согласно ВСН53-86р)
14.	Система ГВС. 14.1.Трубы. 14.2.Запорная армат. 14.3.Изоляция.		Коррозия трубопровода.	КР (согласно ВСН53-86р)
15.	Система Ц/О 15.1.Трубы 15.2.Изоляция. 15.3.Запорная армат. 15.4.Радиаторы на л/клетке.		Коррозия труб.  Нарушений не выявлено	КР ( согласно ВСН 53-86р .)  Удв.
16.	Электрооборудование 16.1.Световая эл.проводка. 16.2.Силовая эл.проводка. 16.3.Вводные уст-ва. 16.4.Позэтажный эл.щит		Нарушений не выявлено	Удв.
17.	Благоустройство: 17.1.Асфальт.покрытие 17.2.Скамейки 17.3.Урны 17.4.Леерное ограждение 17.5.Детская площадка 17.6.Бельевая площадка	1055 кв.м. Нет. Нет. Нет. Нет	Нарушений не выявлено.	Удв.
18.	Разное			



19.. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.

20.. Выводы и предложения определить перечень работ на 2018 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

ПОДПИСИ:

Представитель комиссии \_\_\_\_\_ /И.Е. Яшкина/

Члены комиссии:

Москатова Е.А.   
 Саломатова ИИ   
 Бухарин МА   
 Монохов В.В. 

Замечания: к 17. асфальтовое покрытие пешеходных дорожек.