

**АКТ**  
**обследования технического состояния**  
**строительных конструкций и инженерного оборудования**

**2018 год**  
дом № 2 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Гвардейская  
Жилищно-эксплуатационный участок № ООО «Лагуна» г. Калуги

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ**

Год постройки 1970

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты осмотра:

Комиссия в составе директора УО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

и членов комиссии: исполнительный директор ООО «Гарантия» Булыгин М. А. специалист по работе с населением УО «Лагуна» Лоскутова Е.В., специалист по управлению МКД Селеменова И.И.

представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Объем	Выявление неисправностей, краткое описание повреждений или дефекта с указанием примерного объема работ	Оценка состояния, решение о ремонте
1	2	3	4	5
1.	<b>Фундамент</b>	Б.блоки	Нарушений не выявлено.	Удв.
2.	<b>Перекрытие:</b> 2.1.Подвальное 2.2.Междуэтажное 2.3.Чердачное		Нарушений не выявлено.	Удв
3.	<b>Стены.</b>	Кирпич.	Разрушение раствора на стыках кирпичной кладки.	ППР
4.	<b>Фасад:</b> 4.1.Наружняя отделка 4.2.Меж.панельные швы. 4.3.Цоколь. 4.4.Балконы. 4.5.Лоджии. 4.6.Карниз. 4.7.Козырьки входа в подъезд. 4.8.Козырьки входа в подвал. 4.9.Стены входов в подвал. 4.10.Стены входных площадок.	Нет.  нет  нет  нет	Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.	Удв.  Удв. Удв.  Удв.  Удв.
5.	<b>Дверные заполнения:</b> 5.1 Двери входа в подъезд: -5.1.1. двери уличные -5.1.2. двери тамбурные 5.2..Двери входа в подвал: 5.2.1.двери уличные 5.2.2. двери внутренние 5.3.Двери входа в	4 шт.  4 шт.  нет	Нарушений не выявлено.	Удв.



16.	<b>Электрооборудование</b> 16.1.Световая эл.проводка. 16.2.Силовая эл.проводка. 16.3.Вводные уст-ва. 16.4.Поэтажный эл.щит		Частичное отсутствие приборов в подъезде Требуется увеличение сечения провода.	КР (согласно ВСН53-86р)
17.	<b>Благоустройство:</b> 17.1.Асфальт.покрытие  17.2.Скамейки 17.3.Урны 17.4.Леерное ограждение 17.5.Детская площадка 17.6.Бельевая площадка	Нет Нет. Нет.  Нет. Нет.	Значительное наличие разрушительных участков асфальта и бордюров.	КР (согласно ВСН53-86р)
18.	<b>Разное</b>			

19. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.

20. Выводы и предложения определить перечень работ на 2018 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

ПОДПИСИ:

Представитель комиссии \_\_\_\_\_ /И.Е. Яшкина/

Члены комиссии:

Сидорова И.И. [подпись]  
 Досаева С.В. [подпись]  
 ДУЛЬГИН М.А. [подпись]