

АКТ
обследования технического состояния
строительных конструкций и инженерного оборудования

2019 год
 дом № 2 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Советский
 Жилищно-эксплуатационный участок № ООО «Лагуна» г. Калуги

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1989
 Материал стен панель
 Число этажей 5
 Наличие подвала есть
 Результаты осмотра:

Комиссия в составе директора УО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
 и членов комиссии: исполнительный директор ООО «Гарантия» Булыгин М. А., специалист по работе с населением УО «Лагуна» Лоскутова Е.В., специалист по управлению МКД Селеменова И.И., представителя общественного домового комитета Рудянцева В.В. №. 27 произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Объем	Выявление неисправностей, краткое описание повреждений или дефекта с указанием примерного объема работ	Оценка состояния, решение о ремонте
1	2	3	4	5
1.	Фундамент		Нарушений не выявлено.	Удв.
2.	Перекрытие: 2.1. Подвальное 2.2. Междуэтажное 2.3. Чердачное		Нарушений не выявлено.	Удв.
3.	Стены.	панель	Нарушений не выявлено.	Удв.
4.	Фасад: 4.1. Наружняя отделка 4.2. Меж.панельные швы.		Нарушений не выявлено. Отслоение раствора в стыках, повреждение отделочного слоя.	Удв. КР (согласно ВСН53-86р.)
	4.3. Цоколь.	До 420 кв.м. масляная окраска, штукатурка.	Штукатурный слой местами разрушен, имеются трещины	ППР
	4.4. Балконы.	нет	Нарушений не выявлено	Удв.
	4.5. Лоджии.		Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.6. Карниз.		Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.7. Козырьки входа в подъезд.		Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.8. Козырьки входа в подвал.		Нарушений не выявлено.	Удв.
4.9. Стены входов в подвал.		Нарушений не выявлено.	Удв.	
4.10. Стены входных площадок.		Нарушений не выявлено.	Удв.	

12.	Канализация.		Нарушений не выявлено.	Удв.
13.	Система ХВС 13.1.Водопр.трубы. 13.2.Запорная армат. 13.3.Изоляция.		Коррозия труб.	КР (согласно ВСН53-86р.)
14.	Система ГВС 14.1.Трубы 14.2.Запорная армат. 14.3.Изоляция.		Коррозия труб..	КР (согласно ВСН53-86)
15.	Система Ц/О 15.1.Трубы 15.2.Изоляция. 15.3.Запорная армат. 15.4.Радиаторы на лестничной клетке.		Коррозия труб, следы ремонта отдельными местами (хомуты) Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Требуется КР (согласно ВСН53-86р.) Заключение БТИ №1337 от 11.07.2016г. Удв. Удв. Удв.
16.	Электрооборудование 16.1.Световая эл.проводка. 16.2.Силовая эл.проводка. 16.3.Вводные уст-ва. 16.4.Позэтажный эл.щит		Нарушений не выявлено.	Удв.
17.	Благоустройство: 17.1.Асфальт. покрытие 17.2.Скамейки 17.3.Урны 17.4.Леерное ограждение 17.5.Детская площадка 17.6.Бельевая площадка	774кв.м. нет	Нарушений не выявлено.	Удв.
18.	Разное			

19. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.

20. Выводы и предложения: определить перечень работ на 2019 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

ПОДПИСИ:

Представитель комиссии _____ /И.Е. Яшкина/

Члены комиссии:

Сурменева ИИ
 Руденко Е.В.
 Москатова Е.В.
 Булькин МА