

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 8 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Муринская  
Домовладение № города \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен пакет  
Число этажей 5 наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.  
членов комиссии, представителя общественности дома \_\_\_\_\_  
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности  
к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и  
инженерного оборудования:

а) крыша состоит из хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания \_\_\_\_\_

д) входные двери и оконные переплеты двери состоят из хорошее - состоящее

оконные переплеты - нет в силу температурных

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_

з) система центрального отопления работает, отапливается

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло от УТС

Котел работает

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов  
о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство согласовано хорошее ✓

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом ( в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц одобрено —

### Выводы и предложения.

Председатель комиссии

И. С. Михеев

Члены комиссии

А. А. Бусланов

С. В. Погребняков