

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 29 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Садовая Мичуринская
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен пакеты
Число этажей 9 наличие подвала теплодомысль

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома _____
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности
к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша бетонные кровельные покрытия - требуют ремонта

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания стекла, окна - требуются ремонт

д) входные двери и оконные переплеты дверь металлическая - состояние худшее; оконные переплеты - истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания разрушена, требуется ремонт

з) система центрального отопления просохла, отклеилась

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло от АО "ЛЭП"

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство однодневное горючее 180

2. Обеспеченность:
а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)
б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц однодневное

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Н. Е. Лескин

Члены комиссии

Борис М. А. Булаевский
Алексей Р. В. Соседткович