

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Советская

Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя общественности дома _____

специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн. директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша соответствует норме

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания окна/двери - требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты двери соответствуют норме; оконные переплеты - нетокровые - требуется ремонт

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания разрушена - требуется ремонт

з) система центрального отопления проектирована, смонтирована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО, КПС

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

