

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Советская

Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя общественности дома _____

специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша в зимнее кровельное покрытие - требуется ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания м/с/вс - требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты двери остекленные - соответствующие хорошие; оконные переплеты - нет срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания соответствие хорошее

з) система центрального отопления кроссита, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло от УА

«Газификация»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство сетев срок измерениями

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И.И. Алексеев
И.И. Алексеев
А.А. Бусыгин
А.В. Косынов