

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 34 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Лова Токсетова

Домовладение № города \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен панель

Число этажей 10 наличие подвала тепловое

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя общественности дома \_\_\_\_\_

специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша соответствие хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы  
и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания соответствие хорошее

д) входные двери и оконные переплеты двери соответствуют - состояние хорошее; оконные переплеты - неток срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие


ж) отмостка вокруг здания соответствие хорошее

з) система центрального отопления проектирована, смонтирована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ВАО, КТЗ"

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство состоялось проверке 

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)




б) жителей – углем, дровами, торфом ( в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

**Выводы и предложения.**

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

 И.Е. Алексеев  
 А.А. Бураков  
 Е.В. Москунов