

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 4/1 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Лева Яковлева
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1985 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала теплогидроизоляция

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома _____,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша разрушение кровельного покрытия,
внутренне - требуется ремонт
б) чердачное помещение и его вентиляция в хорошем состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания состояние удовлет.

д) входные двери и оконные переплеты двери удовлетворительное
состояние хорошее; оконные переплеты - все в хорошем состоянии

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее

з) система центрального отопления хорошо, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО, КТЗ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство составлен персонал

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И. Е. Алексеев
Борис А. А. Буровский
Сергей С. В. Волоскунов
Виктор Е. В. Корова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме) октябрь, 2018г.

Дом № 29 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Лова Шометова
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен газосиб
Число этажей 9 наличие подвала неподвальный

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Бондаревой Е.А.
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша требует ремонта, разрушение кровельного покрытия
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания сильно - требует ремонта
- д) входные двери и оконные переплеты состоянии хорошее
- е) подвальные помещения сухие
- ж) отмостка вокруг здания разрушена, требует ремонта
- з) система центрального отопления грозится, окрещивание
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ООО «КЗ»
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство состояние хорошее

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И. В. Сивкина
Трун, А. А. Бурович
Лосев, С. В. Москумов
Башаев, А. Ткаченко

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 30 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Льва Гусевского
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен панель
Число этажей 5 наличие подвала термодомов

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Титуровой Е.А.,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп. директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша состояние удовлет.
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания _____
- д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состояние хорошее; оконные переплеты - неток срок эксплуатации
- е) подвальные помещения сухие
- ж) отмостка вокруг здания разрушена - требуется ремонт
- з) система центрального отопления проектир., опрессована
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО ЛТЗ
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство состояние хорошее

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. Е. Мещеряков
В. А. А. Бурмачев
В. В. Соловьев
В. П. Гигерсхот

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 39 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Лова Лоскутова
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен панель
Число этажей 9 наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома _____,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша разрушение кровельного покрытия,
требуется ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания состояние хорошее

д) входные двери и оконные переплеты двери остекленные - состояние
хорошее; оконные переплеты - нежел срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее

з) система центрального отопления проектирована, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО, КТЗ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство нетен срок эксплуатации

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц достаточно

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И. В. Букреева

Члены комиссии Трунц А. А. Букреева

Александр С. В. Селезнев
Жукова Л. Ю.

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 33 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Лева Луассетов
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1990 материал стен панель
Число этажей 3 наличие подвала техническое

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.,
членов комиссии, представителя общественности дома Новиковой А.В.,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша состояние удовлетворительное
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания нужен - требуется ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты двери удовлетворительное - состояние
хорошее; оконные переплеты (дп) - всего срок эксплуатации
- е) подвальные помещения сухие
- ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее
- з) система центрального отопления проектирована, смонтирована
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ООО «ЛТЗ»
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство состояние удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц удовлетв.

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И. Е. Алексеев

Члены комиссии М. А. Буровский

Е. В. Лоскутов

Н. В. Лобиков

А к т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 35 или строение (корпус) 1
по ул. (пер.) Льва Толстого
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен панель
Число этажей 9 наличие подвала Техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Ольшанников С.Ф.
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша разрушенное кровельное покрытие -
требуется ремонт
б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания окна - требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты двери остекленные -
стеклянные переплеты; остекленные переплеты - нет, есть
е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания состояние удовлетв.

з) система центрального отопления краны, открытые

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО, КРЗ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство состоянием хорошим

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Бригадир А. В. Мещеряков
А. А. Бурмистров
Алексей С. В. Москальков
О. Ф. Шевченко

А к т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 37 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Лова Инженерного
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен камень
Число этажей 10 наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Смалерова Т.А.,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша состояние хорошее
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания состояние хорошее
- д) входные двери и оконные переплеты дверное оборудование - состояние хорошее; оконные переплеты - сетка срок эксплуатации
- е) подвальные помещения сухие
- ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее
- з) система центрального отопления проекти, обслуживается
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО, КПЗ
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство востановили жаровни

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

В. В. С. Соловьев
В. А. Буренко
В. В. Соловьев
В. А. Соловьев

А к т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2018г.

Дом № 39 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Льва Толстого _____
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1992 материал стен панель
Число этажей 9 наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Монахова Ю.В.,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша состояние хорошее
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания с/автом - требуется ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты состояние хорошее
- е) подвальные помещения сухие
- ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее
- з) система центрального отопления просвета, опрессовки
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ООО, КТЗ
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство состоянии хороших

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Сторший на дому №39

И. В. Астахов
д. А. Бурмист
Е. В. Москутова
Ю. В. Мещеряков

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 55 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Лева Толстого _____
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1990 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Шервиль С.А.,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша состояние хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания состояние хорошее

д) входные двери и оконные переплеты состояние хорошее

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее

з) система центрального отопления просвета, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ООО «КФЗ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство состоянием хорошее

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. В. Овчинников
Брызгалов, А. А. Бурмистров
Александров, С. В. Александров
Медведев, С. А. Ивдов