

**АКТ**  
**обследования технического состояния**  
**строительных конструкций и инженерного оборудования**

**2018 год**

дом № 55 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Льва Толстого  
 Жилищно-эксплуатационный участок № ООО «Лагуна» г. Калуги

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ**

Год постройки 1990

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты осмотра:

Комиссия в составе директора УО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

и членов комиссии: исполнительный директор ООО «Гарантия» Булыгин М. А., специалист по работе с населением УО «Лагуна» Лоскутова Е.В., специалист по управлению МКД Селеменова И.И.

представителя общественного домового комитета Шведова С.А.

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Объем	Выявление неисправностей, краткое описание повреждения или дефекта с указанием примерного объема работ	Оценка состояния, решение о ремонте
1	2	3	4	5
1.	<b>Фундамент</b>	Б.блоки 77,06 кв.м	Нарушений не выявлено.	Удв.
2.	<b>Перекрытие:</b> 2.1.Подвальное 2.2.Междуэтажное 2.3.Чердачное		Нарушений не выявлено.	Удв
3.	<b>Стены.</b>	кирпич	Нарушений не выявлено.	Удв.
4.	<b>Фасад:</b> 4.1.Наружняя отделка 4.2.Меж.панельные швы.		Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.3.Цоколь.	76 кв.м.	Штукатурный слой местами нарушен, имеются трещины, требуется ремонт м/окраска.	ППР
	4.4.Балконы. 4.5.Лоджии. 4.6.Карниз. 4.7.Козырьки входа в подъезд. 4.8.Козырьки входа в подвал. 4.9.Стены входов в подвал. 4.10.Стены входных площадок.	нет   2шт.	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено  Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удв. Удв.  Удв.  Удв. Удв.

1	2	3	4	5
5.	<b>Дверные заполнения:</b> 5.1 Двери входа в подъезд: -5.1.1. двери уличные -5.1.2. двери тамбурные 5.2. Двери входа в подвал: 5.2.1. двери уличные 5.2.2. двери внутренние 5.3. Двери входа в электрощитовую. 5.4. Двери входа в подсобное помещение.		Нарушений не выявлено	Удв.
			Нарушений не выявлено.	Удв.
		1 шт.	Нарушений не выявлено.	Удв.
		1 шт.	Нарушений не выявлено.	Удв.
6.	<b>Оконные заполнения:</b> 6.1. Подъезды 6.2. Чердачные. 6.3. Слуховые окна.		Нарушений не выявлено.	Удв.
7.	<b>Пороги:</b> 7.1. Ступени входа в подъезд. 7.2. Ступени входа в подвал.		<i>Разрушения 1, 2 подступки</i> Нарушений не выявлено	Удв.
			Нарушений не выявлено	Удв.
8.	<b>Кровля:</b> 8.1. Стропилы. 8.2. Обрешётка. 8.3. Выходы на чердак (люки). 8.4. Выход на крышу: 8.4.1. Кровля. 8.4.2. Стены. 8.4.3. Двери. 8.4.4. Лестница. 8.5. Парапеты. 8.5. Трубы вентканала дымоходов. (Козырьки под вентканалом и кирпичной кладкой). 8.6. Ограждения: 8.7. Внутренний водосток.		Нарушений не выявлено.	Удв
			Нарушений не выявлено.	Удв.
			Нарушений не выявлено.	Удв.
			Нарушений не выявлено.	Удв.
			Нарушений не выявлено.	Удв.
			Нарушений не выявлено.	Удв.
			Нарушений не выявлено.	Удв.
			Нарушений не выявлено.	Удв.
9.	<b>Отмостка.</b>		Нарушений не выявлено.	Удв.
10.	<b>Подъезды:</b> 10.1. Лестничные марши (ступени). 10.2. Полы площадок. 10.3. Металлические перила. 10.4. Стены лифтов, шахты 10.5. Л/клетки.	Нет	Нарушений не выявлено	Удв.
			Нарушений не выявлено.	Удв.
11.	<b>Газопровод.</b>		Нарушений не выявлено	Удв.
12.	<b>Канализация.</b>		Нарушений не выявлено	Удв.
13.	<b>Система ХВС.</b> 13.1. Водопров. трубы. 13.2. Запорная армат. 13.3. Изоляция.		Коррозия водопровода.	КР (согласно ВСН53-86р)
14.	<b>Система ГВС.</b> 14.1. Трубы. 14.2. Запорная армат. 14.3. Изоляция.		Коррозия трубопровода.	КР (согласно ВСН53-86р)

15.	Система Ц/О 15.1.Трубы 15.2.Изоляция. 15.3.Запорная армат. 15.4.Радиаторы на л/клетке.		Коррозия труб.  Нарушений не выявлено	КР (согласно ВСН 53-86р)  Удв.
16.	Электрооборудование 16.1.Световая эл.проводка. 16.2.Силовая эл.проводка. 16.3.Вводные уст-ва. 16.4.Поэтажный эл.щит		Нарушений не выявлено	Удв.
17.	Благоустройство: 17.1.Асфальт.покрытие 17.2.Скамейки 17.3.Урны 17.4.Леерное ограждение 17.5.Детская площадка 17.6.Бельевая площадка	Нет Нет  Нет. Нет.	Нарушений не выявлено	Удв.
18.	Разное			

19. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.

20.. Выводы и предложения: определить перечень работ на 2018 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

ПОДПИСИ:

Представитель комиссии \_\_\_\_\_ /И.Е. Яшкина/

Члены комиссии:

Бухыгин М.А. Бухыгин  
Сидорова И.И. Сидорова  
Александрова Е.А. Александрова  
Шведова С.А. Шведова