

**АКТ**  
**обследования технического состояния**  
**строительных конструкций и инженерного оборудования**

2018 год  
дом № 5 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. Советская  
Жилищно-эксплуатационный участок № ООО «Лагуна» г. Калуги

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ**

Год постройки 1993  
Материал стен панель  
Число этажей 5  
Наличие подвала есть  
Результаты осмотра:

Комиссия в составе директора УО ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.  
и членов комиссии: исполнительный директор ООО «Гарантия» Булыгин М. А., специалист по работе с населением УО ООО «Лагуна» Лоскутова Е.В., специалист по управлению МКД Селеменова И.И.  
представителя общественного домового комитета Сидорова С.А.  
произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Объем	Выявление неисправностей, краткое описание повреждений или дефекта с указанием примерного объема работ	Оценка состояния, решение о ремонте
1	2	3	4	5
1.	Фундамент	Б.блоки.	Нарушений не выявлено.	Удв.
2.	Перекрытие: 2.1.Подвальное 2.2.Междуэтажное 2.3.Чердачное		Нарушений не выявлено.	Удв.
3.	Стены.	Панель.	Нарушений не выявлено.	Удв.
4.	Фасад: 4.1.Наружняя отделка 4.2.Меж.панельные швы.		Отслоение раствора в стыках, повреждение отделочного слоя кв.109	ППР
	4.3.Цоколь.		Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.4.Балконы. 4.5.Лоджии. 4.6.Карниз. 4.7.Козырьки входа в подъезд. 4.8.Козырьки входа в подвал. 4.9.Стены входов в подвал. 4.10.Стены входных площадок.	нет	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удв. Удв. Удв. Удв. Удв.

1	2	3	4	5
5.	<p>Дверные заполнения:</p> <p>5.1 Двери входа в подъезд: -5.1.1. двери уличные -5.1.2. двери тамбурные</p> <p>5.2. Двери входа в подвал: 5.2.1. двери уличные 5.2.2. двери внутренние</p> <p>5.3. Двери входа в электрощитовую.</p> <p>5.4. Двери входа в подсобное помещение</p>	нет нет	<p>Нарушений не выявлено</p> <p>Нарушений не выявлено.</p>	<p>Удв.</p> <p>Удв.</p> <p>Удв.</p>
6.	<p>Оконные заполнения</p> <p>6.1. Подъезды</p> <p>6.2. Чердачные.</p> <p>6.3. Слуховые окна.</p>		Ослабление соприкосновений в узлах, частичное коробление элементов, неплотности, зазоры повышенной ширины	КР (согласно ВСН53-86р)
7.	<p>Пороги:</p> <p>7.1. Ступени входа в подъезд.</p> <p>7.2. Ступени входа в подвал.</p>		Частичное разрушение 1,5,8 под.	ППР
8.	<p>Кровля</p> <p>8.1. Стропилы.</p> <p>8.2. Обрешётка.</p> <p>8.3. Выходы на чердак(люки).</p> <p>8.4. Выход на крышу: 8.4.1. Кровля. 8.4.2. Стены. 8.4.3. Двери. 8.4.4. Лестница.</p> <p>8.5. Парапеты.</p> <p>8.6. Трубы вентканала дымоходов. (Козырьки под вентканалом и кирпичной кладкой).</p> <p>8.7. Ограждения:</p> <p>8.8. Внутренний водосток.</p>	610 кв.м.	<p>Нарушений не выявлено.</p> <p>Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.</p> <p>Нарушений не выявлено.</p> <p>Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.</p> <p>Нарушений не выявлено.</p>	<p>Удв.</p> <p>Удв. Удв.</p> <p>Удв.</p> <p>Удв. Удв.</p> <p>Удв.</p>
9.	Отмостка.		Неровная осадка, трещины, разрушение более 50%.	КР (согласно ВСН53-86р.)
10.	<p>Подъезды:</p> <p>10.1. Лестничные марши (ступени).</p> <p>10.2. Полы площадок.</p> <p>10.3. Металлические перила.</p> <p>10.4. Стены лифтов шахты</p> <p>10.5. Л/клетки.</p>	нет	<p>Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено.</p> <p>Нарушений не выявлено</p> <p>Отслоение штукатурного слоя, краски</p>	<p>Удв. Удв.</p> <p>Удв.</p> <p>ППР. По решению собственников.</p>
11.	Газопровод.		Нарушений не выявлено	Удв.
12.	Канализация.		Нарушений не выявлено.	Удв.

13.	Система ХВС. 13.1.Водопрот.трубы. 13.2.Запорная армат. 13.3.Изоляция.		Коррозия труб.	КР (согласно ВСН53-86р.)
14.	Система ГВС. 14.1.Трубы. 14.2.Запорная армат. 14.3.Изоляция.		Коррозия труб.	КР (согласно ВСН53-86р.)
15.	Система Ц/О 15.1.Трубы 15.2.Изоляция. 15.3.Запорная армат. 15.4.Радиаторы на лестничной клетке.		Коррозия труб.	КР (согласно ВСН53-86р.)
16.	Электрооборудование 16.1.Световая эл.проводка. 16.2.Силовая эл.проводка. 16.3.Вводные уст-ва. 16.4.Позтажный эл.щит		Частичное отсутствие приборов в подъезде.  Требуется увеличение сечения провода.	КР (согласно ВСН53-86р.)
17.	Благоустройство: 17.1.Асфальт.покрытие 1200кв.м 17.2.Скамейки 17.3.Урны 17.4.Леерное ограждение 17.5.Детская площадка 17.6.Бельевая площадка		Нарушений не выявлено.	Удв.
18.	Разное			

19. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.

20. Выводы и предложения: определить перечень работ на 2018 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

ПОДПИСИ:

Представитель комиссии \_\_\_\_\_ /И.Е. Яшкина/

Члены комиссии:

Сидорова М.А.  
Маслова Е.В.  
Бульгин М.А.  
Соболева Т.И.