

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 14 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Первых Коммунаров \_\_\_\_\_  
Домовладение № города \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 2006 материал стен кирпич \_\_\_\_\_  
Число этажей 5 наличие подвала техническое \_\_\_\_\_

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.  
членов комиссии, представителя общественности дома \_\_\_\_\_  
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша состояние хорошее
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы  
и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания \_\_\_\_\_
- д) входные двери и оконные переплеты состояние хорошее
- е) подвальные помещения сухие
- ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее
- з) система центрального отопления проектирована, опрессована
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло есть  
«Каменное»
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство состояние хорошее

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом ( в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Н. Е. Висснер  
В. А. Бусыгин  
Е. В. Москунов