

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 14 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Бурыгина _____
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен камень
Число этажей 5 наличие подвала техническое

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома _____
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн. директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша состояние хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания на фоне отслаивающейся краски - требуется ремонт.

д) входные двери и оконные переплеты двери остаются в рабочем состоянии - состояние хорошее; оконные переплеты - неток срок эксплуатации
е) подвальные помещения _____

ж) отмостка вокруг здания разрушена, требуется работы - требуется ремонт

з) система центрального отопления проектируется, введена

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло от ГА
Котельное помещение

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство нетел срок жетосератомеи -
требуется ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. В. Алексеев
В. А. Буринский
А. В. Соскутов