

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 2 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Бульварная _____

Домовладение № _____ города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1968 материал стен кирпич

Число этажей 3 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя общественности дома _____

специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша шиферная - разрушена, требуется ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция в хорошем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания штукатурка - требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты двери установленные -

работают хорошо; оконные переплеты - неток жидкометаллические

е) подвальные помещения _____

ж) отмостка вокруг здания _____

з) система центрального отопления проектирована, смонтирована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло М.У.П.

"Калужское тепло"

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство нетек срок эксплуатации - требуется ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И.С. Мухоморова
Ю.В. А. Бушманов
А.В. Соловьев