

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2019г.

Дом № 12 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Буринская
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1977 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома _____
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности
к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша состоит из хоросе

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания норм

г) фасад здания состоит из хоросе

д) входные двери и оконные переплеты состоит из хоросе

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания состоит из хоросе

з) система центрального отопления работает, отреакована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло отлично
теплоизоляция есть

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство составление зарегистр. ЧК

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц зарегистр.

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

И. С. Лесников

Члены комиссии

Борис А. Булавин

Люся Е. В. Соловьева