

**АКТ**  
**обследования технического состояния**  
**строительных конструкций и инженерного оборудования**

2019 год  
 дом № 55 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Льва Толстого  
 Жилищно-эксплуатационный участок № ООО «Лагуна» г. Калуги

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ**

Год постройки 1990  
 Материал стен кирпич  
 Число этажей 5  
 Наличие подвала есть  
 Результаты осмотра:

Комиссия в составе директора УО «Лагуна» Яшиной И.Е.  
 и членов комиссии: исполнительный директор ООО «Гарантия» Булыгин М. А., специалист по работе с населением УО «Лагуна» Лоскутова Е.В., специалист по управлению МКД Селеменова И.И.  
 представителя общественного домового комитета Серебрякова С.А.  
 произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Объем	Выявление неисправностей, краткое описание повреждения или дефекта с указанием примерного объема работ	Оценка состояния, решение о ремонте
1	2	3	4	5
1.	Фундамент	Б.блоки 77,06кв.м	Нарушений не выявлено.	Удв.
2.	Перекрытие: 2.1.Подвальное 2.2.Междуэтажное 2.3.Чердачное		Нарушений не выявлено.	Удв
3.	Стены.	кирпич	Нарушений не выявлено.	Удв.
4.	Фасад: 4.1.Наружняя отделка 4.2.Меж.панельные швы.		Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.3.Цоколь.	76кв.м.	Штукатурный слой местами нарушен, имеются трещины,	требуется ремонт, м/окраска
	4.4.Балконы. 4.5.Лоджии. 4.6.Карниз. 4.7.Козырьки входа в подъезд. 4.8.Козырьки входа в подвал. 4.9.Стены входов в подвал. 4.10.Стены входных площадок.	нет  2шт.	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв.

1	2	3	4	5
5.	<b>Дверные заполнения:</b> 5.1 Двери входа в подъезд: -5.1.1. двери уличные -5.1.2. двери тамбурные 5.2. Двери входа в подвал: 5.2.1. двери уличные 5.2.2. двери внутренние 5.3. Двери входа в электрощитовую. 5.4. Двери входа в подсобное помещение.	1 шт. 1 шт.	Нарушений не выявлено  Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.	Удв.  Удв.  Удв.  Удв.
6.	<b>Оконные заполнения:</b> 6.1. Подъезды 6.2. Чердачные. 6.3. Слуховые окна.		Нарушений не выявлено.	Удв.
7.	<b>Пороги:</b> 7.1. Ступени входа в подъезд. 7.2. Ступени входа в подвал.		Нарушений не выявлено  Нарушений не выявлено	Удв.  Удв.
8.	<b>Кровля:</b> 8.1. Стропилы. 8.2. Обрешётка. 8.3. Выходы на чердак (локи). 8.4. Выход на крышу: 8.4.1. Кровля. 8.4.2. Стены. 8.4.3. Двери. 8.4.4. Лестница. 8.5. Парапеты. 8.5. Трубы вентканала дымоходов. (Козырьки под вентканалом и кирпичной кладкой). 8.6. Ограждения: 8.7. Внутренний водосток.		Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.	Удв.  Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв.  Удв.
9.	<b>Отмостка.</b>		Нарушений не выявлено.	Удв.
10.	<b>Подъезды:</b> 10.1. Лестничные марши (ступени). 10.2. Полы площадок. 10.3. Металлические перила. 10.4. Стены лифтов, шахты 10.5. Л/клетки.	Нет	Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.	Удв.  Удв.
11.	<b>Газопровод.</b>		Нарушений не выявлено.	Удв.
12.	<b>Канализация.</b>		Нарушений не выявлено	Удв.
13.	<b>Система ХВС.</b> 13.1. Водопров. трубы. 13.2. Запорная армат. 13.3. Изоляция.		Коррозия водопровода.	Требуется КР (согласно ВСН53-86р)
14.	<b>Система ГВС.</b> 14.1. Трубы. 14.2. Запорная армат. 14.3. Изоляция.		Коррозия трубопровода.	Требуется КР (согласно ВСН53-86р)

15.	Система Ц/О 15.1.Трубы 15.2.Изоляция. 15.3.Запорная армат. 15.4.Радиаторы на л/клетке.		Коррозия труб.  Нарушений не выявлено	Требуется КР (согласно ВСН 53-86р)  Удв.
16.	Электрооборудование 16.1.Световая эл.проводка. 16.2.Силовая эл.проводка. 16.3.Вводные уст-ва. 16.4.Поэтажный эл.щит		Нарушений не выявлено	Удв.
17.	Благоустройство: 17.1.Асфальт.покрытие 17.2.Скамейки 17.3.Урны 17.4.Леерное ограждение 17.5.Детская площадка 17.6.Бельевая площадка	Нет Нет  Нет. Нет.	Нарушений не выявлено	Удв.
18.	Разное			

19. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.  
20.. Выводы и предложения: определить перечень работ на 2019 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

ПОДПИСИ:

Представитель комиссии \_\_\_\_\_

 /И.Е. Яшкина/

Члены комиссии:

Селезнева ИИ  
Мокштова Э.В.  
Будылин МА  
Шведова С.А.